

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ «СТРОИТЕЛЬ»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «КБКС»

З.Ш. Суншев
« » 2018 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта – нежилое помещение (учебный корпус)
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 360024, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 1 Промышленный проезд дом 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 1.3.1. - часть здания 4 этажа, 2720 кв. м.
- 1.3.2. - наличие прилегающего земельного участка 1800 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2019г., капитального – нет*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», ГБПОУ «КБКС»*

Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 360024, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 1 Промышленный проезд дом 1., stroitei@mail.ru

- 1.7. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности *республиканская,*
- 1.9. Территориальная принадлежность *региональная*
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование) *Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики*

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 361028, КБР, г. Нальчик, Министрство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, E-mail: mnobrc@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности организации

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: от 15 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушения): инвалиды нет

2.4. Виды услуг - предоставление образовательных услуг

2.5. Форма оказания услуг: - на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 550, вместимость - 550, пропускная способность - 100

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3 Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Проезд на маршрутном такси до остановки, далее пешком.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - можно подъехать.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 40 м.

3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;

3.2.4. перекрестки: нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепалы высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п.п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации
1	Все категории инвалидов и МПН	Доступности объекта
2	в том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках с нарушениями опорно-двигательного аппарата с нарушениями зрения с нарушениями слуха с нарушениями умственного развития	А Д Д Д Д

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Д», «Д», «ВНД»

3.4. Состояние условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Имеется
2.	Сменные кресла коляски Адаптированные лифты	Отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	Отсутствуют. В связи с отсутствием адаптированных лифтов в здании инстинта, для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций передвижения, образовательный процесс будет организован на первом этаже. Для инвалидов имеющих стойкие расстройства функций зрения будет обеспечено передвижение по территории инстинта с сопровождением сотрудника инстинта, прошедшего инструктаж.
4.	Лорчии	В наличии
5.	Пандусы	В наличии
6.	Подъемные пандусы (аппараты)	Отсутствуют
7.	Раздвижные двери	Раздвижные двери отсутствуют. Установлены стеклянные двери с шириной проема более 900 мм, открываются без усилий. Имеется контрастная маркировка стеклянных дверей.
8.	Доступные входные группы	Входные группы имеют противоскользящее покрытие, установлены знаки доступности
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	На первом этаже оборудована санитарно-гигиеническая комната (туалет) для инвалидов всех категорий.
10.	Ширина дверных проемов	Ширина дверных проемов позволяет инвалидам на коляске и инвалидам с патологией опорно-двигательного аппарата самостоятельно передвигаться по территории первого этажа инстинта и иметь доступ в аудиторию, кабинеты и санитарно-гигиенические помещения.
11.	Надлежащее размещение	Имеется

Состояние условий доступности основных структурно-функциональных зон

6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Предоставляется при необходимости
7.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Организовано. Ауд. 113
8.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Организовано. Сайт института kgti.ru имеет версию для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)
9.	Обеспечение предоставления услуги тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии или индвидуальной программы реабилитации инвалида	Предоставляется при необходимости
10.	Предоставление бесплатной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданиям, к зданиям организации	Обеспечивается
11.	Обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданиям организации	Обеспечивается

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ЛП-В
					2	Вход (входы) в здание	ЛЧ-В
					3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ЛЧ-В
Приложение							

** Указываются: ДП-В - полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - частично всем; ДП-В - полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - частично (указывать категорию инвалидов); ДП - доступно условно, ВНД - недоступно

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП - В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ДП - В
3	Движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП - В При наличии и финансовых возможностей рекомендовано приобрести скалолаз или, при проведении капитального ремонта здания, установить пассажирский лифт для организации передвижения инвалидов - колясочников между 1 и 4 этажами по устройству элемента в первой очереди для обеспечения всем остальным функциональным зонам объекта для доступа ко (адаптации) колясочников
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП - В Предлагается устройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В Предлагается адаптация всех санитарно-гигиенических помещений для использования всеми категориями инвалидов и МПН
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП - В Предлагается расширение системы информации и связи и распространение ее на все зоны

7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	III-B не нуждается
---	---	--------------------

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	III-B не нуждается	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	III-B не нуждается	
2	Вход (входы) в здание	IIЧ - В Текущий ремонт	При наличии финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по устройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для всех категорий инвалидов
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	IIЧ - В	При наличии и финансовых возможностей рекомендовано приобрести скалолаз или, при проведении капитального ремонта здания, установить пассажирский лифт для организации передвижения инвалидов - колясочников между 1 и 4 этажами по устройству (адаптации) элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта для
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	IIЧ - В	Текущий или капитальный ремонт IIЧ - В
5	Санитарно-гигиенические помещения	IIЧ - В	IIЧ - В
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	IIЧ - В	Текущий или капитальный ремонт Решение об устройстве принимается отнеси на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на пути движения к объекту (от остановка транспорта)
7	Путь движения к объекту (от остановка транспорта)	III-B не нуждается	
8	Все зоны и участки	IIЧ - В	Текущий или капитальный ремонт IIЧ - В

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индвидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере наличия финансовых средств (предположительно с 2018 по 2023 г.г.).

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДТВ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется;

Заключение о соответствии предъявляемого к сдаче в эксплуатацию

объекта техническим регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что задания построены, когда данные требования к объектам не предъявлялись.

